

**BAKTERIOLOGISK
DRIKKEVANDSKONTROL**

**Vig Lyng Vandværk
c/o Allan Nielsen
Smidholmvej 7
4560 Vig**

**Analyserapport 160726-1
26. juli 2016
Blad 1 af 1**

cc. Odsherred Kommune



**Prøvetager: Laboratoriet
Prøvedato: 22. juli 2016**

MIKROBIOLOGISK UNDERSØGELSE:

Prøvemrk.:	Tid	Temp* °C	Coliforme pr. 100 ml	<i>E. coli</i> pr. 100 ml
Bo. 1	08:40	9,5	< 1	< 1
Bo. 2	09:15	9,6	< 1	< 1
Bo. 3	08:55	10,2	< 1	< 1
Efter Iltning	09:35	-	< 1	< 1
Efter Filter	09:37	10,2	< 1	< 1
Afgang, værk	09:28	11,3	< 1	< 1

SM9223, 20.ed. SM9223, 20.ed.

Vandkvalitetskrav iflg. BEK 802:

Vandværk: i.m. i.m.
Ledningsnet: i.m. i.m.

Note: Prøver udtaget som opfølgn. på påvisning af Coliforme på Afgang værk d. 11. og 18. juli 2016.

Morten Due, *civ.ing.*

Resultatet gælder udelukkende for den analyserede prøve.
Rapporten må kun gengives i uddrag, hvis laboratoriet har godkendt uddraget.
Oplysninger om usikkerhed kan rekvireres.
Tegnforklaring: < mindre end. > større end. i.m. ikke målelig.